

C+

Vozilo ima ugotovljene nekatere bistvene pomanjkljivosti.
Določena popravila so potrebna.



BMW 520d

VIN št.: WBAMX11070C887044

Prevoženi km: 256.059 km

Vrsta goriva: Dizel

Ocena je veljavna do:
25.09.2019 ali do 257.059 števila km

Zunanost	D
Notranost	A+
Motor	B+
Menjalnik, diferencial in odgon 4x4	A+
Obesa, krmiljenje, kolesa in pnevmatike	C+
Zavore	A+
Sistem prezračevanja	A+
Električni sistem	A
Obvezna oprema	neustrezna

UVODNO O OCENI

Ocena Autoanalitice predstavlja neodvisno in strokovno mnenje o tehničnem stanju vozila. Vozilo strokovno pregledajo za to usposobljene osebe.



Pregled zajema več kot 150 točk (seznam točk pregleda v legendi na dnu poročila).



V nadaljevanju so navedene le morebitne pomanjkljivosti oz. napake vozila. Pod pogojem, da vozila nima pomanjkljivosti oz. napak na pozameznem segmentu, točke pregleda niso posebej navedene.



PREGLED ZUNANJOSTI

D

LEGENDA

-  manjša pomanjkljivost
-  večja pomanjkljivost





Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Ličarska dela na prednji strani vozila (nanos laka 366 μm).
- Ličarska dela na zadnji strani vozila (nanos laka 389 μm).
- Možnost ličarskih del na levi in desni strani vozila (leva: 244 μm , desna: 223 μm).
- Vrata na vozilu niso bila izmerjena z merilcem debeline laka, saj gre za neznani material.

PREGLED NOTRANJOSTI

A⁺

Notranjost nima ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

MOTOR

B⁺

Motor ima ugotovljene manjše pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Slabo stanje kondenzatorja.
- Pušča olje motorja

MENJALNIK, DIFERENCIAL IN ODGON 4X4

A⁺

Menjalnik, diferencial in odgon 4x4 nimajo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

OBESA, KRMILJENJE, KOLESA IN PNEVMATIKE

C⁺

Obesa, krmiljenje, kolesa in pnevmatike imajo ugotovljene nekatere bistvene pomanjkljivosti.

Profil pnevmatik:

- Sprednja desna: 6 mm
- Zadnja desna: 6 mm
- Sprednja leva: 6 mm
- Zadnja leva: 6 mm

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Potrebno opraviti optiko in nastaviti vožnjo vozila.

ZAVORE

A⁺

Zavore nimajo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Debelina zavornih ploščic:

- Prednja desna: 10 mm
- Zadnja desna: 8 mm
- Prednja leva: 10 mm
- Zadnja leva: 8 mm

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

SISTEM PREZRAČEVANJA VOZIL

A⁺

Klima

A⁺

Klima nima ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

Ostalo prezračevanje A⁺

Ostalo prezračevanje nima ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

ELEKTRIČNI SISTEM

A

Akumulator A⁺

Akumulator nima ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

Luči / Žarometi A⁺

Luči/Žarometi nimajo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

/

Preostal električni sistem A

Preostali električni sistem ima ugotovljene manjše pomanjkljivosti.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Svetilno lučke MIL in določena opozorila napak na vozilu.

OBVEZNA OPREMA

neustrezna

Obvezna oprema je neustrezna.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Vozilo nima ustreznega kompleta za prvo pomoč. - potekel rok uporabe.

OSTALE POMEMBNE OPOMBE

1. Pregled zgodovine vozila ni pokazal nenavadnih okoliščin.

POVZETEK NAPAK

1. Ličarska dela na prednji strani vozila (nanos laka 366 μm).
2. Ličarska dela na zadnji strani vozila (nanos laka 389 μm).
3. Možnost ličarskih del na levi in desni strani vozila (leva: 244 μm , desna: 223 μm).
4. Vrata na vozilu niso bila izmerjena z merilcem debeline laka, saj gre za neznani material.
5. Slabo stanje kondenzatorja.
6. Pušča olje motorja
7. Potrebno opraviti optiko in nastavljanje vozila.
8. Svetiljo lučke MIL in določena opozorila napak na vozilu.
9. Vozilo nima ustreznega kompleta za prvo pomoč. - potekel rok uporabe.

Omejitev odgovornosti

Ocena vozila in celotno poročilo Autoanalitice predstavljata le strokovno in neodvisno mnenje, ki nikakor nista zavezujoči in ne predstavljata garancije za stanje vozila. Autoanalitica ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost izdelane ocene in poročila. Autoanalitica ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala osebam zaradi zanašanja na oceno Autoanalitice.

Bodoči kupec vozila je pred nakupom dolžan opraviti skrben pregled vozila in preveriti istovetnost vozila s podatki na oceni Autoanalitice (npr. ujemanje VIN številke na dejanskem vozilu in oceni Autoanalitice).

Autoanalitica dodeli oceno glede na stanje vozila v času pregleda. Autoanalitica ne odgovarja za stanje vozila, kot tudi ne za morebitno poslabšanje oz. pokvarljivost vozila oz. njegovih delov po opravi pregleda. Za vse napake na vozilu in njegovih delih odgovarja prodajalec vozila.

Za podrobnejše informacije se obrnite na spletno stran www.autoanalitica.si.

LEGENDA

A ⁺	Vozilo/segment nima ugotovljenih pomanjkljivosti. Manjša popravila so mogoča.
A	Vozilo/segment nima ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti. Manjša popravila so mogoča.
B ⁺ , B	Vozilo/segment ima ugotovljene manjše pomanjkljivosti. Manjša popravila so zaželeno.
C ⁺ , C	Vozilo/segment ima ugotovljene nekatere bistvene pomanjkljivosti. Določena popravila so potrebna.
D ⁺ , D	Vozilo/segment ima večje število ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti. Potrebna so obsežnejša popravila.

SEZNAM TOČK PREGLEDA VOZILA

Računalniški pregled diagnostike (DTC kode napak)

Testna vožnja

Pregled pospeševanja
Pregled vlečenja vozila v smeri
Pregled zaviranja
Analiza glasnosti vožnje
Analiza nagibanja vozila med zavoji in pospeševanjem ter zaviranju
Analiza tresenja pnevmatik
Pregled delovanja asistenčnih sistemov (lane assist, park assist, tempomat, parkirnih senzorjev ipd.)

Pregled - razno

Pregled zavor
Pregled amortizerjev
Pregled žarometov in meglenk
Analiza izpušnih plinov

Motor

Pregled olja (puščanje, nivo)
Pregled filtrov olja, zraka motorja, kabine
Pregled svečk
Kilometri zadnje menjave pogonskega jermena
Pregled pomožnega pogonskega jermena in jermenic
Pregled jermenice alternatorja
Pregled izpušnih sistemov
Pregled filtrov trdih delcev
Pregled cevi hladilnega sistema, sredstva proti zmrzovanju in koncentracijo
Pregled kablov, cevi in gumjastih cevi v motornem prostoru
Analiza delovanja motorja (zvok, vibracije)
Pregled stanja hladilnika motorja in doseganje temperature motorja
Pregled stanja intercoolerja turbopolnilnika motorja
Analiza doseganja delovne temperature motorja
Analiza delovanja visko sklopke ventilatorja hladilnika
Pregled delovanja sklopke
Pregled delovanja dvomasnega vztrajnika

Sistem prezračevanja vozila

Pregled delovanja ventilatorjev kabine
Pregled delovanja loput zraka
Pregled delovanja regulacije temperature
Pregled delovanja lopute reciklaže zraka
Pregled delovanja ventilatorjev hladilnika motorja
Pregled odvajanja kondenzirane vode od uparjalnik

Menjalnik, diferencial in odgon 4x4

Analiza kvalitete prestavljanja
Analiza glasnosti menjalnika
Pregled puščanja menjalnika
Pregled olja ni filtrov menjalnika
Pregled stanja hladilnika ali izmenjevalca toplote olja menjalnika
Pregled diferenciala
Pregled manšet polgredi
Pregled homokinetičnih zglobov pri speljevanju s skrajno zavitim volanom

Zavore

Pregled nivoja zavorne tekočine, vrelišča in vlage
Pregled zavornih ploščic, obloge in stanje kolutnih zavor
Analiza blokiranja zavor
Pregled kovinskih zavornih cevi, gibkih zavornih cevi ter povezave

Obesa, krmiljenje, kolesa in pnevmatike

Pregled vzmeti
Pregled blažilnika udarcev
Pregled gum nosilnih obes
Pregled krogelnih zglobov obes
Pregled sklopa krmiljenja
Pregled krmilnih krogelnih zglobov
Pregled manšet krmilnega sklopa
Pregled olja servo volana (nivo)
Pregled globine profila in vzorec obrabe pnevmatik
Pregled tlaka v pnevmatikah
Pregled rezervne pnevmatike oz. kompleta za popravilo pnevmatik

Električni sistem

Pregled akumulatorja
Pregled delovanja alternatorja
Pregled delovanja zaganjača
Pregled delovanja zunanjih luči
Pregled sistema za ročno ali samodejno nastavljanje žarometov
Pregled lučke prtljažnega prostora
Pregled delovanja signalne sirene
Pregled delovanja nastavitve vzratnih ogledal
Pregled delovanja napajalnih vtičnic

Notranjost

Pregled delovanja nastavitve sedežev in gretja sedežev
Pregled stanja oblazinjenosti sedežev
Pregled stanja oblazinjenosti vratnih tapet
Pregled delovanja avtomatskega ali ročnega pomika stekel vrat

Zunanost

Pregled stanja vetrobranskega stekla
Pregled delovanja brisalcev in sistem pranja ter stanja metlic brisalcev
Pregled sistema za pranje žarometov
Pregled ključavnic, tečajev, zapahe vrat, pokrova prtljage in pokrova naliva rezervoarja
Pregled delovanja strešnega okna
Pregled poškodovanosti, puščanja in korozije celotne spodnje strani
Pregled kablov, cevi in gumjastih cevi pod vozilom
Pregled morebitnih rjastih madežev
Pregled morebitne snemljive vlečne naprave
Pregled debeline laka na različnih mestih

Obvezna oprema

Pregled kompleta za prvo pomoč (rok uporabe)
Pregled varnostnega trikotnika
Pregled rezervnih žarnic
Pregled morebitnega rezervnega ključa
Pregled dokumentacije vozila

HVALA ZA ZAUPANJE.